


FLEISCHMANN-VARIO-systemet til MODEL-skinne-sortimentet



FLEISCHMANN-VARIO-systemet tilbyder Dem mange fordele ved planlægning og opbygning af Deres modelbane.

6400 Tilslutningsklemme, 2-polet til kørestrømtilslutning hvilket som helst sted på skinneanlægget. Man sparer tilslutningsskinne.

6401 Tilslutningsklemme, 1-polet strømtilførsel på hvilket som helst sted i skinneanlægget f. eks. ved spordelinger og ved signal-tilslutninger.

6402 Skiftekontakt, 1-polet. Til udløsning af impulser for sporskifter, signaler osv. ved passage af de kørende lokomotiver. Kan anbringes ethvert sted på anlægget.

6403 Isolerende skinnelaske. For elektrisk isolering og til mekanisk forbindelse af en skinnetrækning.

6404 Metalskinnelaske, 1-polet til elektrisk og mekanisk forbindelse af en skinnestreg.

6405 Skinnesikringsklemme til sikring af løst liggende skinner, både lige og buede, samt sporenes elektriske forbindelse mod utilsigtet rutschen fra hinanden.

6410 Træskruer til fastgørelse af skinner, tandstænger, signaler, relæer, kontrolsystemdele etc.

6411 Tandstang (Modul 0,5) til tandhjulsbaner, længde 204 mm med 6 forskydelige fastgørelser, fleksibel indbygning i lige og buede spor.

6414 Elektromagnetisk drev til håndafkoblingsskinne 6014, lige til at sætte på, se side 71.

6415 Signalmast med funktions-signal til afkoblingsskinner 6012, se side 75.

6421 Venstre el. magn. sporskifte-træk (se side 71).

6422 Højre el. magn. sporskifte-træk (se side 71).

9426 Kontaktmagnet til betjening af skiftekontakt 6425, 6435 og 9425 kan påklæbes alle vogne.

6425 Skiftekontakt Til udløsning af elektriske kontaktimpulser med maks. 800 mA, i forbindelse med kontaktmagneten 9426.

6436 Metal-skinnelaske fx for 6106 og som overgangslaske til 6000'er-sortimentet.



Yderligere anvendelses-eksempler for FLEISCHMANN HO-VARIO-systemer i sporplanhefterne 9900 og 9902 samt sporplanbogen 9912 (se side 74).



6470 Siddende rejsende til HO-vogne. 12 forskelligt farvede figurer.

6476 se side 72



6480 Springsapparat for lok og vogne.

6481 Losseanordning til tipvogn 5500 (se side 41 og 64).

6482 Automatisk losserampe til aut. losning af styrtegodt (se side 64/65).

6483 Forlængeramme til losserampe 6482 (se side 64/65).

6484 Styrtegodtssladning (se side 65).

6485 Læsserampe (se side 65).

Nyttigt tilbehør for

Praktiske modelbane-spec

6590 **Skinnesøm-holder**
Ved hjælp af en magnetisk fastholdelse af sømmene lettes indsættelsen af disse i sømhullerne!

6592 **Special-skinne-bidtang**
Som skinneafskærer (i stedet for nedstryger eller lille rundsav på bøjlige aksel) — særlig praktisk ved millimeterpræcis hurtig afkortning af "flexskinner" i HO og N!

6593 **Spændingsprøver**
6—24 V (=/-). Hvis De vil vide, hvor der er strøm (spænding), så prøv ganske enkelt med dette apparat mellem to poler.